

RÉACTEUR SILOE – GRENOBLE





Décuvelage de la piscine en téléopération en 2007



Démolition des structures internes en 2010



Hall réacteur avec contrôles radiologiques



Décision en 2012 de déconstruire le bâtiment réacteur

- Sorbonnes/BaG : 170
- Cuves assainies : 4
- Cellules assainies : 12
- Cellules démantelées : 3

De 2010 à 2015 :

- Sorbonnes/BaG : 13
- Cuves démantelées : 4
- Cellules assainies : 1
- Cellules démantelées : 7

Tx de réalisation :

- Sorbonnes/BaG : 90%
- Cuves démantelées : 35%
- Cellules assainies : 81%
- Cellules démantelées : 62%





Retrait de la première enceinte